Attorney Docket No. 826.1890

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Yasushi URAKI

Application No.: (Unassigned)

Group Art Unit:

Filed: (Concurrently)

Examiner:

For:

CONVERSION CHECK DEVICE, CONVERSION CHECK METHOD, AND PORTABLE

STORAGE MEDIUM THEREFOR

# SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN APPLICATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. § 1.55

Commissioner for Patents PO Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. § 1.55, the applicant(s) submit(s) herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No(s). 2002-255803

Filed: August 30, 2002

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing date(s) as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements of 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: 8/25/03

Richard A. Gollhofer

Registration No. 31,106

1201 New York Ave, N.W., Suite 700

Washington, D.C. 20005 Telephone: (202) 434-1500 Facsimile: (202) 434-1501

### JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: August 30, 2002

Application Number: Patent Application No. 2002-255803

[ST.10/C]: [JP2002-255803]

Applicant(s): FUJITSU LIMITED

October 29, 2002

Commissioner,

Japan Patent Office Shinichiro OTA

Certificate No. P2002-3085235

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月30日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-255803

[ ST.10/C ]:

[JP2002-255803]

出 願 人

Applicant(s):

富士通株式会社

2002年10月29日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



#### 特2002-255803

【書類名】 特許願

【整理番号】 0252226

【提出日】 平成14年 8月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 17/50

【発明の名称】 変換チェック装置、変換チェック方法、プログラム及び

記憶媒体

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】 浦木 靖司

【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100074099

【住所又は居所】 東京都千代田区二番町8番地20 二番町ビル3F

【弁理士】

【氏名又は名称】 大菅 義之

【電話番号】 03-3238-0031

【選任した代理人】

【識別番号】 100067987

【住所又は居所】 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾7-25-28-503

【弁理士】

【氏名又は名称】 久木元 彰

【電話番号】 045-573-3683

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012542

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9705047

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 変換チェック装置、変換チェック方法、プログラム及び記憶媒体

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデルをチェックする変換チェック装置であって、

前記解析モデルと前記3次元モデルとの差異を求める算出部と、

前記差異を表示する変換チェック表示部と、

を備えることを特徴とする変換チェック装置。

【請求項2】 3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデルをチェックする変換チェック方法であって

前記解析モデルと前記3次元モデルとの差異を求め、

前記差異を表示する、

ことを特徴とする変換チェック方法。

【請求項3】 3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデルをチェックするコンピュータによって実行されるプログラムであって、

前記解析モデルと前記3次元モデルとの差異を求め、

前記差異を表示する、

ことを前記コンピュータに実行させるプログラム。

【請求項4】 前記差異を数値として表示することを特徴とする請求項3に 記載のプログラム。

【請求項5】 3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデルをチェックするコンピュータによって使用された時、

前記解析モデルと前記3次元モデルとの差異を求め、

前記差異を表示する、

ことを前記コンピュータに実行させるプログラムを記憶した前記コンピュータ が読み出し可能な可搬記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、3次元CAD等で作成した製品形状データを変換する際のチェック機能に関する。

[0002].

#### 【従来の技術】

製品開発等において、3次元CAD等で作成した構造物に対する評価の為に熱流体解析等の各種解析を行う。この種の解析を行う際には、3次元CAD等で作成した製品形状データを変換して、その解析を行うのに適した解析モデルを作成し、この解析モデルに対して種々の解析を行う。

[0003]

図13に製品形状データによる3次元モデルの解析モデルへの変換例を示す。

同図は、3次元CADで作成した製品形状データによる3次元モデルの構造物を解析モデルに変換した例を示すもので、同図(a)は変換前の3次元モデルを表側から示したもの、また同図(b)は変換前の3次元モデルを裏側から示したもの、同図(c)は変換後の3次元モデルを裏側から示したものである。

[0004]

解析モデルは、元となる3次元モデルを格子分割して、各矩形要素に対して有効判定を行って生成する。よって図13に示すように、解析モデルは、元の3次元モデルとは形状や面積、体積等に誤差が生じる。

[0005]

#### 【発明が解決しようとする課題】

変換して得られた解析モデルは、元の3次元モデルとは、形状や面積、体積等において誤差を持つが、この誤差の程度によっては解析処理に使えないことがある。この解析処理に使えるかどうかの判定は、従来はオペレータの経験に基く判断によってなされていた。

[0006]

即ち従来は、図13のような変換前と後の3次元モデルを表示し、オペレータ がその形状状態を目視して、その変化を感覚的に判断して解析モデルの善し悪し を決定していた。このため、定量的な判断基準が無く、また個人の裁量によって 判断されるため、その後の解析結果にも処理を行うオペレータで個人差を生じて しまう。よって、解析結果の精度(信憑性)にオペレータ個々の感覚が大きく影響するという欠点があった。

[0007]

本発明は、生成した解析モデルと変換前の3次元モデルとの差異をオペレータ に通知することが出来、オペレータが容易に解析モデルが解析に使用できるかど うかの判断を行うことが出来る変換チェック装置及び変換チェック方法を提供す ることを課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明による変換チェック装置は、3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデルをチェックすることを前提とし、算出部及び表示部を備える。

[0009]

また本発明は、変換チェック方法、プログラム及び可搬記憶媒体も範囲として 含む。

本発明に拠れば、変換前の3次元モデルと解析用に変換された解析モデルとの 差異を表示することが出来るので、オペレータは、この差異に基いて解析モデル の評価判断を的確に且つ迅速に行うことが出来る。

[0010]

【発明の実施の形態】

図1は本実施形態におけるシステムの構成及び全体の処理手順を示す図である。同図のシステムは、変換チェック装置1、3次元CAD部2、データ変換部3及び解析部4を有する。尚変換チェック装置1、3次元CAD部2、データ変換部3及び解析部4は、それぞれ独立した装置として実現しても、あるいはコンピュータプログラムによって1乃至複数のコンピュータ上に置いて実現しても良い

[0011]

3次元CAD部2は、オペレータが構造物の3次元モデルを生成する為の処理を行うもので、オペレータが、画面上でマウス等の入力機器によって指示入力すると、これに基いて3次元CADデータ(製品形状データ)を生成し(ステップS1)、これを中間ファイル21として出力する。

#### [0012]

データ変換部3は、3次元CAD部2によって中間ファイル21として保存されている3次元CADデータを解析モデルのデータに変換するもので、3次元モデルを格子分割して、各矩形要素それぞれに対して有効判定を行って解析モデルを生成し、中間ファイル31として出力する。

#### [0013]

本実施形態の変換チェック装置1は、データ変換部3による変換前の3次元モデルと変換後の解析モデルとの形状の変化を数値化して示す。そしてオペレータはこの数値に対して、しきい値を用いる等判断基準を統一化できる。また変換チェック装置1は形状の変化を具体的に表示することが出来、オペレータは解析モデルの善し悪しをよりリアルに判断できる。

#### [0014]

変換チェック装置1は、データ変換部3が生成した解析モデルをチェックするもので、変換チェック機能部11、体積算出機能部12、表面積算出機能部13、重心位置算出機能部14及び変換チェック表示機能部15より構成されている。変換チェック機能部11は、チェックする内容をオペレータに選択させ、選択結果に基いて、中間ファイル21、31から3次元モデルのデータを読出し、体積算出機能部12、表面積算出機能部13及び重心位置算出機能部14に入力して、各種計算を実施させる。体積算出機能部12は、変換前と変換後とでの体積の変化を求める。表面積算出機能部13は、変換前と変換後とでの表面積の変化を求める。重心位置算出機能部14は、変換前と変換後とでの重心の位置の変化を求める。変換チェック表示機能部15は、変換チェック機能部11、体積算出機能部12、表面積算出機能部13及び重心位置算出機能部14によって求められた返還前と変換後の各種変化を画面表示、印刷表示等により表示してオペレータに示す。

#### [0015]

尚本実施形態の変換チェック装置1は、熱流体解析用のチェックを行うものであり、体積、表面積、重心位置の変化をチェック対象としているが、本発明は、これらのみ限定されるものではなく、他の分野の解析用の3次元モデルにも適用することができる。

#### [0016]

オペレータは、変換チェック装置1によって表示された内容に基いて、その解析モデルを使用するかどうかの判断を行い(ステップS9)、この解析モデルの誤差は解析結果に影響がない程度の大きさであり、解析処理に使用できると判断したならば(ステップS9、Y)、解析部4によってその解析モデルを使って解析処理を行い、また使用しない場合には(ステップS9、N)、条件を変更してデータ変換部3によって再度解析モデルを生成させる。

#### [0017]

解析部4では、変換チェック装置1によるチェックをパスした、3次元モデル を用いて熱流体解析等の各種解析を行う。

解析部4では、中間ファイル31からデータを読み込み(ステップS4)、この3次元モデルを微調整して解析モデルを作成する(ステップS5)。そして温度等の境界条件を設定して(ステップS6)、解析処理を実行し(ステップS7)、結果を表示する(ステップS8)。

#### [0018]

次に変換チェック装置1、3次元CAD部2、データ変換部3及び解析部4それぞれで行われる処理の詳細について説明する。

図2は、3次元CAD部2によって行われる処理の詳細を示す図である。

#### [0019]

3次元CAD部2は、オペレータが構造物の3次元モデルを生成する為の処理を行うものである。オペレータが、画面上でマウス等の入力機器によって構造物の形状を指示入力すると、3次元CAD部2は、この入力指示に基いて構造物の3次元CADデータを生成し、このデータを中間ファイル21に出力する。

#### [0020]

本例では説明を簡略化するために、厚みが一定の三角形(三角柱)形状の構造物51をCAD部2で作成したものとする。

図3はデータ変換部3によって行われる処理の詳細を示す図である。

[0021]

データ変換部3では、3次元CAD部2で作成された構造物の3次元モデルを 解析部4で処理される解析用の3次元モデルに変換する。

データ変換部3では、中間ファイル21より対象となる構造物の3次元モデルのデータを読込み、この3次元CADデータによる構造物を格子(間隔は指示)によって小さな矩形領域に分割する。そして各矩形領域に対して、その矩形領域内の3次元CADデータによる構造物が特定値以上の体積を占めるかどうかを調べ、特定値以上の体積を占める矩形領域を有効とし、その他の矩形領域部分を無効とする。そして有効となった矩形領域には、その矩形領域の大きさの体積の矩形要素が存在し、また無効なった矩形領域からは全て削除して何も存在しないものとして解析モデルを生成し、これを中間ファイル31に出力する。

[0022]

図3の例では、中間ファイル21から読み出した3次元モデル51を、底面の三角形の一つの辺と平行な方向(以下X方向)に格子線52を、格子線52及び底面と垂直方向(以下Y方向)の格子線53をデフォルトの値若しくはオペレータによって指定された値(X=12、Y=6)の幅で設定する。そして格子線52、53で囲まれた矩形領域54内にある3次元モデルの体積が矩形領域の体積の50%以上となる部分に対しては有効、50%未満となる部分は無効とし、有効部分の矩形領域においてはその領域と同じ大きさの矩形要素をセットし、無効部分の矩形領域からは要素を削除して、3次元モデル55を作成している。

[0023]

尚本例では、対象となっている構造物が厚みが一定の形状であるので、X,Y の2方向の格子線52,53によって構造物を矩形領域に分けたが、厚さが一定でない場合には、X方向とY方向に垂直なZ方向の格子線をも用いて3次元的に構造物を分ける。

[0024]

データ変換部3によって生成された解析モデルは、変換チェック装置1によって、解析に用いることが出来るかどうかのチェックが成される。

図4は、変換チェック装置1のデータ変換チェック機能部11及び体積算出機 能部12によって行われる処理の詳細を示す図である。

[0025]

データ変換チェック機能部11は、変換チェック装置1が行う1乃至複数のチェック内容をオペレータに選択させ、選択されたチェック内容に基いて体積算出機能部12、表面積算出機能部13及び重心位置算出機能部14によって3次元モデルのチェックを行う。

[0026]

データ変換チェック機能部11は、チェック項目の選択画面61を表示して変換チェック装置1によってチェックする内容をオペレータに選択させる。そして、対象となっている3次元モデルを中間ファイル21、31から読出し、これをオペレータが選択した1乃至複数のチェック項目に従って、体積算出機能部12、表面積算出機能部13及び重心位置算出機能部14に入力して、各種計算を実施させる。

[0027]

図4では、表示された選択画面61上からオペレータによってチェック項目として体積誤差のチェックが選択されており、データ変換チェック機能部11は、中間ファイル21及び31から読み出した3次元モデルを体積算出機能部12に出力する。

[0028]

体積算出機能部12では、中間ファイル21内のデータ変換部3による変換前の3次元モデル及び中間ファイル31内のデータ変換部3による変換後の3次元モデルの体積を求め、変換前と後の3次元モデルでの体積誤差(変化量)並びに体積誤差量(3次元CADデータに対する誤差量)を計算する。

[0029]

本例では、3次元CAD部2によって厚みが一定の三角形(三角柱)形状の構造物51を作成した場合を例としているので、この構造物51の体積は{(底辺

寸法×高さ寸法)/2}×厚みで求まる。

[0030]

またデータ変換部3によって3次元CADデータによる3次元モデルを格子分割して生成した3次元モデル55の体積は、格子分割した矩形要素それぞれに対して縦寸法×横寸法×厚み寸法を計算して体積を求め、求まった各矩形要素の体積を積算して求める。

[0031]

次に、体積算出機能部12は、体積誤差として2つの体積の比、及び変換前と 変換後の3次元モデルでの体積の差が格子分割した矩形要素何個分に当たるかを 示す体積誤差量を計算する。

[0032]

同図では、3次元CADデータによる3次元モデルの体積 $A=\{$ (底辺寸法×高さ寸法) $/2\}$ ×厚みと格子分割による変換後の3次元モデルの体積 $B=\Sigma$ (縦寸法×横寸法×厚み寸法)から体積誤差C=(A-B)/A及び体積誤差量= $(A\times C)$ /(格子分割した矩形要素の縦寸法×横寸法×厚み寸法)を求める。

[0033]

図5は、データ変換部3によって変換された3次元モデル55のデータ構造例 を示す図である。

変換後の3次元モデルのデータは、同図(a)に示すように3次元モデルを構成するn個の矩形要素それぞれに対して8つの頂点の座標を記録する構成となっている。

[0034]

変換後の3次元モデルのデータは、矩形要素の8つの頂点に対して同図(b)のように座標番号1~8を決め、矩形番号1の矩形要素の座標番号1の頂点(X1,Y1,Z1)は(0.0,0.0,0.0)、座標番号2の頂点(X2,Y2,Z2)は(10.0,0.0,0.0)、・・・、座標番号8の頂点(X8,Y8,Z8)は(10.0,10.0)という形で3次元モデルを構成する全ての矩形要素に対して8つの頂点の座標を記録している。

[0035]

格子分割による変換後の3次元モデルの体積Bの算出は、各矩形要素の体積を 算出し、その総和から全体の体積求める。図5(a)の例の場合、例えば矩形番号 1の矩形要素の体積は横寸法=X2-X1、縦寸法=Y3-Y1、厚み寸法=Z 5-Z1として求め、この値を用いて体積(=横寸法×縦寸法×厚み寸法)を求 める。そしてこのようにして求めた各矩形要素の体積を積算して3次元モデル5 5の全体積を求める。

[0036]

図6は、表面積算出機能部13による処理の詳細を示す図である。

表面積算出機能部13は、中間ファイル21内のデータ変換部3による変換前の3次元モデル及び中間ファイル31内のデータ変換部3による変換後の3次元モデルの表面積を求め、変換前と後の3次元モデルでの誤差(変化量)並びに表面積誤差量(3次元CADデータに対する誤差量)を計算する。

[0037]

本例では、3次元CAD部2によって厚みが一定の三角形(三角柱)形状の構造物51を作成した場合を例としているので、この構造物51の面積Mは(底辺寸法×高さ寸法)+Σ(各辺寸法×厚み寸法)で求まる。

[0038]

またデータ変換部3によって3次元CADデータによる3次元モデルを格子分割して生成した3次元モデル55の表面積Nは、格子分割した要素それぞれに対して(縦寸法×横寸法×2)、(横寸法×厚み寸法×2)、(縦寸法×厚み寸法×2)を計算し、これらの値を積算して求める。

[0039]

図5のデータにおいて変換後の3次元モデルの表面積を求める場合を例とする と、前面、後面、左面、右面、下面および上面を

・前面:座標番号1, 2, 4, 3 後面:座標番号5, 6, 8, 7

·左面:座標番号1, 5, 7, 3 右面:座標番号2, 6, 8, 4

·下面:座標番号1, 2, 6, 5 上面:座標番号3, 4, 8, 7

の頂点を持つものと定義した場合、矩形番号1の矩形要素の表面積は

・前後面: (X2-X1)×(Y3-Y1)+(X6-X5)×(Y7-Y5)

·左右面: (Y3-Y1) × (Z5-Z1) + (Y4-Y2) × (Z6-Z2)

・上下面: (Z5-Z1)×(X2-X1)+(Z7-Z3)×(X5-X1) の総和となる。

[0040]

同様にして矩形番号2~nの矩形要素の表面積を求めこれらの総和を算出し、 この総和の値から重複表面(矩形要素が隣り合う面)の表面積を引く。

重複表面の探索は、例えば矩形番号1の矩形要素をベースとして、矩形番号1の矩形要素の各面と4つ頂点の座標が一致する面を矩形番号2~nの矩形要素の面から抽出する。次に矩形番号2の矩形要素をベースとして、矩形番号2の矩形要素の各面と4つ頂点の座標が一致する面を矩形番号3~nの矩形要素の面から抽出する。以下同様に矩形番号3~nの矩形要素をベースとして、4つ頂点の座標が一致する面を抽出する。例えば、矩形番号1の矩形要素の右隣に矩形番号2の矩形要素が位置するならば、矩形番号1の矩形要素の右面との矩形番号2の矩形要素の左面では4つの頂点全ての座標が一致するため、この2面が削除対象となる。

[0041]

このようにして抽出した重複表面の面積を計算して、これを全矩形要素の表面 積の総和から引くことによって、データ変換部3による変換後の3次元モデルの 表面積が求まる。

[0042]

次に、表面積算出機能部13は、表面積誤差として2つの表面積の比、及びその差が格子分割した矩形要素何個分に当たるかを示す表面積誤差量を計算する。

図6では、3次元CADデータによる3次元モデルの表面積Mと格子分割による変換後の3次元モデルの表面積Nから表面積誤差O=(M-N)/M及び表面積誤差量=(M×O)/(格子分割した矩形要素の縦寸法×横寸法×厚み寸法)を求める。

[0043]

図7は、重心位置算出機能部14による処理の詳細を示す図である。

重心位置算出機能部14は、中間ファイル21内のデータ変換部3による変換

前の3次元モデル及び中間ファイル31内のデータ変換部3による変換後の3次元モデルの重心の位置を求める。

[0044]

本例では、3次元CAD部2によって厚みが一定の三角柱の形状の構造物51 を作成した場合を例としているので、この構造物51の重心Mは3角柱の底面の 各角度の1/2で交わる点を求めることによって求まる。

[0045]

またデータ変換部3によって3次元CADデータによる3次元モデルを格子分割して生成した3次元モデル55の重心位置N(X, Y)は、各格子要素の重心位置を求め、各格子要素の重心位置と原点との距離(i,j)と各格子要素の体積n(i)(j)を乗算したものを積算し、これを変換後の3次元モデル55の全体積 $W=\Sigma\Sigma n(i)(j)$ で割ることによって求まる。

[0046]

図5のデータにおいて変換後の3次元モデルの重心位置を求める場合を例とすると、矩形番号1の矩形要素の重心の位置は、

- ・X方向の座標X: (X1+(X2-X1))/2
- ・Y方向の座標Y: (Y1+(Y3-Y1)/2
- ・Z方向の座標Z: (Z1+(Z5-Z1))/2 となる。

[0047]

矩形番号  $2 \sim n$  の矩形要素についても同様にして重心の位置を求める。そして矩形要素の体積をwとするとモデル 5 5 の重心位置N のX 座標は(1 / W) $\Sigma$ ( $X \times w$ )、Y 座標は(1 / W) $\Sigma$ ( $Y \times w$ )、Z 座標は(1 / W) $\Sigma$ ( $Z \times w$ )となる。

[0048]

図8は、変換チェック表示機能部15によって表示されるチェック結果の表示 画面例を示す図である。

同図では、体積、表面積、重心についてのチェック結果を示すもので、選択ボタン78a~78eに基いて誤差表示、誤差量、重心移動、差分などが画面分割

して表示されている。

#### . [0049]

同図の例では、3次元データによる3次元モデルの形状71とデータ変換部3による変換後の3次元モデルの形状72がその重心位置73、74と共に並列表示表示し、またチェック結果として2つの3次元モデルの体積誤差75及び表面積誤差76が%表示で示している。そして体積及び表面積の誤差量(体積誤差量、表面積誤差量)を1つの矩形要素の体積(表面積)を1単位としてその誤差が矩形要素いくつ分に当たるかを誤差量77として視覚的に表示している。

#### [0050]

また図8に示した表示画面では、画面上でオペレータが選択ボタン78a~78eのON/OFFを切替えると、表示内容が変更できる。

図8の例では、体積算出機能部12による計算結果を表示する体積誤差78a 、表面積算出機能部13による計算結果を表示する表面積誤差78b、重心位置 算出機能部14による計算結果を表示する重心78c、重ね合わせ78d及び差 分78eの選択ボタンがあり、そのうち体積誤差78a、表面積誤差78b及び 重心78cがONとなっており、体積算出機能部12による計算結果、表面積算 出機能部13による計算結果、重心位置算出機能部14による計算結果が表示さ れている。

#### [0051]

図9は、図8の画面上で、重ね合わせの選択ボタン78dをONにした場合の表示画面例を示す図である。

重ね合わせの選択ボタン78dがONとなると、同図に示すように3次元データによる3次元モデルの形状71とデータ変換部3による変換後の3次元モデルの形状72がその重心位置73,74と共に重ね合わせて表示される。尚この時、可視化しやすいように変換前の3次元モデルの形状71を半透明にして表示する。

### [0052]

図10は、選択ボタン78a、78b、78d、78eをONにした場合の表示画面例を示す図である。

同図の表示画面では、差分の選択ボタン78 e がONとなっているため3次元 データによる3次元モデルの形状とデータ変換部3による変換後の3次元モデル の形状の差異を視覚的に表示している。

[0053]

同図では、矩形要素毎に、3次元データによる3次元モデルの形状71とデータ変換部3による変換後の3次元モデルの形状72とで完全に重なっていない部分、即ち重なり部分が50%以上の部分及び50%未満の部分を斜線及び格子線で示している。即ち3次元データによる3次元モデルの形状71とデータ変換部3による変換後の3次元モデルの形状72とで、体積において重複が50%未満の矩形要素は斜線81で表され、50%以上重複している矩形要素は格子線82で表されている。尚このとき、100%の重複している格子要素に対しては特別な表示はせずに、形状71と72で差異がある部分のみを際立たせている。

[0054]

オペレータは、選択ボタン78a~78eを操作して、変換前と変換後の3次元モデルの変化を調べることが出来る。また形状の変化を数値によって、あるいは視覚的に表示させることが出来る。よって、オペレータは、数値をしきい値と比較したり、視覚表示にされた誤差を比較する等、この表示内容から解析部4で行う解析処理で影響のある項目の誤差のチェックを、十分に行うことが出来る。

[0055]

そしてオペレータは、誤差のチェックから、この解析モデルを用いて解析部4 によって解析処理を行うか、条件を変更して再度データ変換部3に解析モデルを 生成させるかを判断する。

[0056]

例えば、熱流体解析分野では、熱容量として体積、放熱面積として表面積は重要な項目となっている。本実施形態の変換チェック装置1では、変換前後の3次元モデルの体積、表面積の比較を数値(誤差%)を表示し利用者に提示(表示)することができる。また、誤差分の形状を目安として合わせて表示、現状形状と変換形状の差分を表示する。

[0057]

また構造解析分野では、重心位置のズレが重要となるが、変換チェック装置1 では、変換前の3次元モデルと変換後の3次元モデルでの重心位置の違いを比較 して示すことが出来る。

[0058]

図11は、図1のシステムの一部または全部の機能を汎用のコンピュータ上で 実現した場合のコンピュータのシステム環境図である。

同図のコンピュータは、CPU91、各プログラムのワークエリアとなる主記憶装置92、各プログラムやデータベースが記録されるハードディスク等の補助記憶装置93、ディスプレイ、キーボード等の入出力装置(I/O)94、モデムやネットワーク接続装置95及びディスク、磁気テープなどの可搬記憶媒体から記憶内容を読み出す媒体読取り装置96を有し、これらが互いにバス98により接続される構成を備えている。

(0059)

変換チェック装置1や3次元CAD部2、データ変換部3及び解析部4の機能をソフトウエアによって実現した場合、CPU91がプログラムに基いて、主記憶装置92をワークエリアとして、主記憶装置92若しくは補助記憶装置93上の領域に実現されたライブラリ格納部91からデータを読み出して実現する。

[0060]

図11のコンピュータでは、媒体読取り装置96により磁気テープ、フレキシブルディスク、CD-ROM、MO等の記憶媒体97に記憶されているプログラム、データを読み出し、これを主記憶装置92または補助記憶装置93にダウンロードする。そして本実施形態による各処理は、CPU91がこのプログラムやデータを実行することにより、ソフトウエア的に実現させることが出来る。

[0061]

また、図11のコンピュータでは、フレキシブルディスク等の記憶媒体97を 用いてアプリケーションソフトの交換が行われる場合がある。よって、本発明は 、変換チェック装置及び変換チェック方法に限らず、コンピュータにより使用さ れたときに、上述した本発明の実施形態の機能をコンピュータに行わせるための プログラムやプログラムを記憶したコンピュータ読み出し可能な記憶媒体97と して構成することもできる。

[0062]

この場合、「記憶媒体」には、例えば図12に示されるように、CD-ROM、フレキシブルディスク(あるいはMO、DVD、リムーバブルハードディスク等であってもよい)等の媒体駆動装置107に脱着可能な可搬記憶媒体106や、ネットワーク回線103経由で送信される外部の装置(サーバ等)内の記憶手段(データベース等)102、あるいはコンピュータ101の本体104内のメモリ(RAM又はハードディスク等)105等が含まれる。可搬記憶媒体106や記憶手段(データベース等)102に記憶されているプログラムは、本体104内のメモリ(RAM又はハードディスク等)105にロードされて、実行される。

[0063]

(付記1) 3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデルをチェックする変換チェック装置であって、

前記解析モデルと前記3次元モデルとの差異を求める算出部と、

前記差異を表示する変換チェック表示部と、

を備えることを特徴とする変換チェック装置。

[0064]

(付記2) 3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデル をチェックする変換チェック方法であって

前記解析モデルと前記3次元モデルとの差異を求め、

前記差異を表示する、

ことを特徴とする変換チェック方法。

[0065]

(付記3) 3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデルをチェックするコンピュータによって実行されるプログラムであって、

前記解析モデルと前記3次元モデルとの差異を求め、

前記差異を表示する、

ことを前記コンピュータに実行させるプログラム。

[0066]

(付記4) 前記差異を数値として表示することを特徴とする付記3に記載の プログラム。

(付記5) 前記差異を視覚的に表示することを特徴とする付記3又は4に記載のプログラム。

[0067]

(付記6) 前記差異は、体積の差異、表面積の差異、重心の位置の差異の少なくとも1つを含むことを特徴とする付記3乃至5のいずれか1つに記載のプログラム。

(付記7) 前記3次元モデルと前記解析モデルを重ねて表示することを特徴とする付記3万至6のいずれか1つに記載のプログラム。

[0068]

(付記8) 前記3次元モデルと前記解析モデルとで完全に重なっていない部分を示して表示することを特徴とする付記7に記載のプログラム。

(付記9) 前記解析モデルは、前記3次元モデルを格子分割し、各矩形要素に対して有効判定を行って生成することを特徴とする付記3乃至8のいずれか1つに記載のプログラム。

[0069]

(付記10) 3次元モデルを変換して生成された解析処理に用いる解析モデルをチェックするコンピュータによって使用された時、

前記解析モデルと前記3次元モデルとの差異を求め、

前記差異を表示する、

ことを前記コンピュータに実行させるプログラムを記憶した前記コンピュータ が読み出し可能な可搬記憶媒体。

[0070]

【発明の効果】

本発明によれば、変換前と変換後の形状の変化状態を数値化することで、判断基準を統一化できる。

[0071]

また解析モデルのチェックに必要な種々の項目を視覚的に表示することが出来る。

よって変換後の解析モデルを安心して利用でき、また解析結果の精度向上させることが出来る。

[0072]

また、変換前と変換後の形状変化が数値化して表示したり、視覚的に表示することが出来るので、生成された解析モデルが解析に用いることが出来るかどうかの判断を迅速に行うことが出来、解析モデルの作成時間を短縮することが出来る

### 【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施形態におけるシステムの構成及び全体の処理手順を示す図である。

【図2】

3次元CAD部によって行われる処理の詳細を示す図である。

【図3】

データ変換部によって行われる処理の詳細を示す図である。

【図4】

データ変換チェック機能部及び体積算出機能部によって行われる処理の詳細を示す図である。

【図5】

データ変換部によって変換された3次元モデルのデータ構造例を示す図である

【図6】

表面積算出機能部による処理の詳細を示す図である。

【図7】

重心位置算出機能部による処理の詳細を示す図である。

【図8】

変換チェック表示機能部によって表示されるチェック結果の表示画面例を示す図

(その1)である。

【図9】

変換チェック表示機能部によって表示されるチェック結果の表示画面例を示す図(その2)である。

【図10】

変換チェック表示機能部によって表示されるチェック結果の表示画面例を示す 図 (その3)である。

【図11】

本実施形態におけるコンピュータのシステム環境図である。

【図12】

媒体例を示す図である。

【図13】

製品形状データによる3次元モデルの解析モデルへの変換例を示す図である。

【符号の説明】

- 1 変換チェック装置
- 2 3次元CAD部
- 3 データ変換部
- 4 解析部
- 11 変換チェック機能部
- 12 体積算出機能部
- 13 表面積算出機能部
- 14 重心位置算出機能部
- 15 変換チェック表示機能部
- 21,31 中間ファイル
- 5 1 構造物
- 52,53 格子線
- 54 矩形領域
- 55 3次元モデル
- 61 選択画面

## 特2002-255803


- 91 CPU
- 92 主記憶装置
- 93 補助記憶装置
- 93 入出力装置
- 95 ネットワーク接続装置
- 96 媒体読取装置
- 97 記憶媒体
- 98 バス
- 101 情報処理装置
- 102 記憶手段
  - 103 ネットワーク回線
- 104 本体
  - 105 メモリ
  - 106 可搬記憶媒体

【書類名】

図面


【図1】

## 本実施形態におけるシステムの構成及び全体の 処理手順を示す図




## 【図2】

## 3次元CAD部によって行われる処理の 詳細を示す図




## 【図3】

## データ変換部によって行われる処理の 詳細を示す図



## 【図4】

## データ変換チェック機能部及び体積算出機能部 によって行われる処理の詳細を示す図




## 【図5】

## データ変換部によって変換された3次元モデル のデータ構造例を示す図

分割後のデータ構造 (例)

	座標番号1			 座標番号8		
矩形番号	座標 X1	座標 Y1	座標 Z1	 座標 X8	坐標 Y8	<b>座標 Z8</b>
1	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0
2	10.0	0.0	0.0	 20.0	10.0	10.0
3				 		
4						
5				 		
n						


(a)



(b)


### 【図6】

## 表面積算出機能部による処理の詳細を示す図




## 【図7】

## 重心位置算出機能部による処理の詳細を示す図




【図8】

# 変換チェック表示機能部によって表示されるチェック結果の表示画面例を示す図(その1)



## 【図9】


# 変換チェック表示機能部によって表示されるチェック結果の表示画面例を示す図(その2)



## 【図10】


. .

# 変換チェック表示機能部によって表示されるチェック結果の表示画面例を示す図(その3)




## 【図11】

# 本実施形態におけるコンピュータのシステム環境図




## 【図12】

## 媒体例を示す図



## 【図13】

## 製品形状データによる3次元モデルの 解析モデルへの変換例を示す図



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、生成した解析モデルと変換前の3次元モデルとの差異をオペレータに通知する変換チェック装置及び変換チェック方法を提供することを課題とする。

【解決手段】 データ変換部3による変換前の3次元モデルと変換後の解析モデルとの、体積の差異を体積算出機能部12によって、表面積の差異を表面積算出機能部13によって、重心位置の差異を重心位置算出機能部14によって求め、これらを変換チェック表示機能部15によって表示する。この表示内容からオペレータは、解析モデルに対する評価を的確に行うことができる。

【選択図】 図1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名

富士通株式会社